



## ZI-708 Negativ-Attest radioaktive Kontamination bei Stahl

---



### Stahl mit radioaktiver Kontamination

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Medien und andere Quellen wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass bei Stahlprodukten in Europa radioaktive Kontamination gefunden wurde.

Wir haben daraufhin unsere Stahllieferanten gebeten uns zu bescheinigen, dass sie keinen radioaktiv kontaminierten Stahl in ihrem Angebot haben. Wir wurden informiert, dass jegliche Maßnahmen durchgeführt worden sind und auch Qualitätskontrollen eingesetzt werden um sicherzustellen, dass kein kontaminierter Stahl in Europa eingesetzt wird.

Wir, als Glied in der Lieferantenkette, sind leider nicht in der Lage solche Tests durchzuführen und können auch kein Zertifikat für jede Stahllieferung anfordern, die wir im Laufe der Zeit erhalten. Wir müssen deshalb darauf vertrauen, dass die relevanten Firmen in Deutschland und im Ausland die notwendigen Maßnahmen getroffen haben um Material zu schützen, das außerhalb der Materialspezifikation liegt.

Sofern etwas unklar sein sollte oder Sie weitere Information benötigen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Stavros Theodosiou  
Vertriebsleiter  
METU Meinig AG